

NÁVOD PRO NAŽEHLOVÁNÍ TRANSFERŮ

OBECNÝ POSTUP

- Mezi tepelný lis a textilní látku je nutné vložit teflonový papír (pokud lis takovou vrstvu nemá)!
- Doporučujeme předežhřát materiál po dobu 2-5 sekund.
- Celý transfer zakryjte pečicím papírem. (Glow Transfer viz. ^{*2}).
- **Typ folie Hot peel strhněte ihned po nažehlení. Typ warm peel strhněte po pár vteřinách a typ folie cold peel až po vychladnutí.**
- Naše transfery nejsou vhodné pro vlnu, hedvábí a lycru.

Tyto pokyny pro žehlení jsou pouze doporučení – nažehlení je nutné vždy předem vyzkoušet!

Produkt	Bavlna	Polyester/Nylon/Směšová tkanina	Typ	
Plastisol Transfer + Blokr + Neontransfer	160 – 170 °C 20 – 25 sek.	145 – 160 °C 15 – 20 sek.	Hot/warm peel	^{*1}
Vodní Transfer	165 – 175 °C 25 – 28 sek.	165 – 170 °C 15 – 20 sek.	Cold peel	^{*1}
Sport Transfer	140 – 165 °C 20 – 25 sek.	140 – 165 °C 20 – 25 sek.	Hot/warm peel	^{*1}
Reflexní Transfer stříbrný + barevný, Holografický Transfer	160 – 165 °C 15 – 20 sek.	150 – 160 °C 15 – 25 sek.	Cold peel	
Glow Transfer	150 – 160 °C 15 – 20 sek.	145 – 160 °C 10 – 15 sek.	Hot peel	^{*2}
DTF Transfer	150 – 160 °C 20 sek.	145 °C 15 – 20 sek.	Hot/Cold peel	^{*3}
DTF Glitter	160 – 165 °C 15 - 20 sek.	160 °C 15 – 20 sek.	Cold peel	^{*4}
Glitter	160 – 165 °C 15 – 20 sek.	150 – 160 °C 15 – 25 sek.	Hot peel	
Tlak: 3 – 5 Bar.				

^{*1} Pokud jste objednali žehlení od 100° = není vhodné žehlit na bavlnu. Pokud jste objednali žehlení od 180°C = nesmí být žehleno při nižších stupních, jinak transfer nevydrží praní.

^{*2} Celý transfer zakryjte kusem bavlněné látky, ne pečicím papírem, aby nedošlo k poškození následného efektu.

^{*3} Po stržení folie doporučujeme druhé žehlení při stejné teplotě a tlaku – cca. 5 sekund. Nejlépe přes kus bavlněné látky.

^{*4} Folii nechte po nažehlení zcela vychladnout. Následně odstraňte folii – může to jít ztuha, což je u glitrové vrstvy běžné. Po stržení folie překryjte kusem bavlněné látky a krátce přezehlete znovu (3-5s) pro lepší fixaci.

POKYNY PRO PRANÍ

Pokud se budete držet následujících pokynů, můžete mnohonásobně prodloužit trvanlivost transferů.

-  Před praním obraťte oděvy naruby.
-   Nepoužívejte změkčovače tkanin ani silné prací prostředky.
-  Oděvy s potiskem perte pouze v jemném pracím prostředku.
-  Dbejte na správné dávkování pracího prostředku.
-  Odstřeďujte pouze při nízkých otáčkách.
-   Nesušte v bubnové sušičce!
-   Při žehlení obraťte oděv naruby; nežehlete přes potištěnou plochu.
-   Netahejte, neškrábejte ani netrhejte potisky.

Vezměte prosím na vědomí uvedené pokyny, protože informace na štítku výrobku týkající se pokynů pro praní a péči se vztahují výhradně na textil bez potisku!

Při nedodržení těchto bodů nelze přijmout záruku trvanlivosti a barevné intenzity potisku.

Je na odpovědnosti uživatele, aby určil vhodnost informací pro konkrétní použití.