

DE: Anweisung zum Aufpressen

EN: Guide for ironing

CZ: Návod pro nažehlování

Badges

Fabric material/Stoffmaterial/Látka	165-180 °C 15 – 20 sec / Sek. 3 – 5 bars / Bar
<p>EN: You should always test the garment first to ensure the high temperature will not damage the fabric.</p> <p>This is especially pertinent for synthetics such as nylon. High temperatures for a prolonged period of time may distort and damage both the appearance of the badge and garment surface.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Set heat-press to 165 - 180°C. 2. Apply pressure to garment to warm the area prior to badge application. 3. Place badge on garment for application 4. Cover the badge with a thin layer of fabric (such as pillow case) Very important! 5. Apply pressure for approximately 15-20 sec. Pressure is the key to getting good adherence <p>These instructions are only recommendations – it is always necessary to try out first!</p>	<p>DE: Sie sollten das Kleidungsstück immer zuerst testen, um sicherzustellen, dass die hohe Temperatur den Stoff nicht beschädigt.</p> <p>Dies gilt insbesondere für Kunststoffe wie Nylon. Hohe Temperaturen über einen längeren Zeitraum können sowohl das Aussehen des Abzeichens als auch die Oberfläche des Kleidungsstücks verzerren und beschädigen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Heißpresse auf 165 - 180°C. 2. Üben Sie Druck auf das Kleidungsstück aus, um den Bereich vor dem Anbringen des Abzeichens zu erwärmen. 3. Bringen Sie das Abzeichen zum Anbringen auf dem Kleidungsstück an 4. Bedecken Sie das Abzeichen mit einer dünnen Stoffschicht (z. B. Kissenbezug). Sehr wichtig! 5. Üben Sie etwa 15-20 Sek. lang Druck aus. Druck ist der Schlüssel zu einer guten Adhärenz <p>Diese Pressanweisungen sind lediglich Empfehlungen – es ist notwendig das Aufpressen vorher immer zu testen!</p>

CZ: Vždy býste měli textil nejprve vyzkoušet, abyste se ujistili, že vysoká teplota nepoškodí tkaninu.

To platí zejména pro syntetické materiály, jako je nylon. Vysoké teploty po delší dobu mohou narušit a poškodit vzhled nášivky i povrch oděvu.

1. Tepelný lis nastavte na teplotu přibližně 180 °C.
2. Před aplikací nášivky textil na pár vteřin předžehlete.
3. Umístěte nášivku na textil.
4. Zakryjte nášivku tenkou vrstvou látky (např. povlakem na polštář). **Velmi důležité!**
5. Přibližně 15-20 sekund žehlete. Tlak lisu je klíčem k dobrému přilnutí.

Tyto pokyny pro lisování jsou pouze doporučení – je nutné nejdříve vždy vyzkoušet!

Washing instructions / Waschanleitung / Pokyny pro praní

<p>EN: If you stick to the following instructions, you can extend shelf life of the print order many times.</p>	<p>DE: Wenn Sie sich an die nachfolgenden Hinweise halten, können Sie die Haltbarkeit des Aufdruckes um ein Vielfaches verlängern.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Please turn the garments inside out before washing. • Do not use fabric softener and no heavy-duty detergent. • Printed garments wash exclusively with mild detergent at no more than 40 degrees. • Ensure the correct dose of detergent. • Spin only at low rpm. • Do not tumble dry! • Turn when ironing inside out; do not iron over the printed area. • Do not pull, scratch or tear the prints. 	<ul style="list-style-type: none"> • Drehen Sie die Kleidungstücke vor dem Waschen auf Links. • Benutzen Sie kein Weichspüler und kein Vollwaschmittel. • Bedruckte Kleidungstücke bitte nur mit Feinwaschmittel bei höchstens 40 Grad waschen. • Auf richtige Dosierung des Waschmittels achten. • Schleudern nur mit geringer Umdrehungszahl. • Bedruckte Textilien nicht in den Trockner geben! • Beim Bügeln auf Links drehen, nicht über die bedruckte Fläche bügeln. • Den Druck nicht verziehen, zerren, verkratzen oder versuchen zu reißen.
<p>Please note instructions above, because information on the product label for washing and care instructions refer solely to neutral, non-refined product!</p>	<p>Bitte beachten Sie die obige Anleitung, da die auf den Artikeletiketten angegebenen Wasch- und Pflegeanleitungen sich ausschließlich auf neutrale und nicht veredelte Artikel beziehen!</p>
<p>If these points are not complied with, no guarantee of durability and color intensity of the printing can be accepted. It is the responsibility of the user to determine the suitability of the information for a particular application.</p>	<p>Wenn diese Punkte nicht eingehalten werden, kann keine Garantie für die Haltbarkeit bzw. Farbintensität der Bedruckung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Verwenders, die Tauglichkeit der Informationen für einen bestimmten Einsatz festzustellen.</p>
<p>CZ: Pokud se budete držet následujících pokynů, můžete mnohonásobně prodloužit trvanlivost objednávky tisku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Před praním obraťte oděvy naruby. • Nepoužívejte zmékčovače tkanin a žádné silné prací prostředky. • Oděvy s potiskem perte výhradně v jemném pracím prostředku při teplotě maximálně 40 stupňů. • Dbejte na správné dávkování pracího prostředku. • Odstraňujte pouze při nízkých otáčkách. • Nesušte v bubnové sušičce! • Při žehlení obraťte naruby; nežehlete přes potištěnou plochu. • Netahejte, neškrábejte ani netrhejte potisky. 	<p>Vezměte prosím na vědomí uvedené pokyny, protože informace na štítku výrobku týkající se pokynů pro praní a péči se vztahují výhradně na neutrální výrobek!</p> <p>Při nedodržení těchto bodů nelze přjmout záruku trvanlivosti a barevné intenzity potisku. Je na odpovědnosti uživatele, aby určil vhodnost informací pro konkrétní použití.</p>